



年月日	2024. 1. 18
調査部位	全体
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 1. 18
調査部位	全体
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 1. 18
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景




年月日	2024. 1. 18
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆びも見当たらず良好な状態で経年経過しておりましたが、塗膜の色あせが進行している状態でした。



年月日	2024. 1. 18
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2024. 1. 18
調査部位	パラペット
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	パラペット周りも錆など見当たらず、良好な状態で経年経過しております。



年月日	2024. 1. 18
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	欠損部は、補修後に塗装工程に移るお見積内容になっております。



年月日	2024. 1. 18
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	ひび割れている状態でした。補修するお見積内容になっております。



年月日	2024. 1. 18
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	ALC専用補修材で補修するお見積内容になっております。



年月日	2024. 1. 18
調査部位	階段
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	階段裏が錆びて着ている状態でした。 錆が進行する前に塗装することをお勧めいたします。



年月日	2024. 1. 18
調査部位	火災報知器
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	火災報知器、消火器ボックスが錆びている状態でした。



年月日	2024. 1. 18
調査部位	シャッター
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	シャッターが錆びて着ている状態でした。



年月日	2024. 1. 18
調査部位	軒天(玄関面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	お風呂の換気ダクト周りの軒天すべてが腐食している状態でした。 軒天ボードを貼り換えるお見積内容になっております。



年月日	2024. 1. 18
調査部位	軒天(玄関面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2024. 1. 18
調査部位	軒天(南面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2024. 1. 18
調査部位	ホームタンク
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	補修サービス



年月日	
調査部位	
調査内容	
備考	

余 白

年月日	
調査部位	
調査内容	
備考	