



年月日	2024.6.28
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景




年月日	2024.7.12
調査部位	2階屋根上
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	塗装塗膜が薄くなり、下地が見えてきている状態でした。



年月日	2024.7.12
調査部位	2階屋根上
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	屋根の軒先が錆びてきている状態でした。



年月日	2024.7.12
調査部位	1階屋根上
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	北側 鳩の糞がかなり付着しておりました。高圧水洗浄で綺麗に除去したのち塗装工程に移るお見積内容になっております。



年月日	2024.7.12
調査部位	1階屋根上
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	南側 同上



年月日	2024.7.12
調査部位	1階屋根上
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆びも無く良好な状態でした



年月日	2024.7.12
調査部位	軒天換気口
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	7カ所落下しておりました




年月日	2024.7.12
調査部位	ホームタンク
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	サービス塗装



年月日	2024.7.12
調査部位	物置
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	木部塗装



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	屋根のケレン作業風景です。 当社では、機械工具を使用して軟弱な塗膜や錆びを確実に除去します。 この工程を踏まえて、より強い下地が作り出せます。



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	弊社では、板金面の折り込み溝の中もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工するよう職人に指導しております。