



年月日	2024. 9. 5
調査部位	エンデバーA棟
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景 (北西面)



年月日	2024. 9. 5
調査部位	エンデバーA棟
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景 (北東面)



年月日	2024. 9. 5
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景




年月日	2024. 9. 5
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	屋根は葺き替えられており、錆びも無く良好な状態でした。



年月日	2024. 9. 5
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	雪止めもステンレスの物で錆びも無く良好な状態でした。




年月日	2024. 9. 5
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	パラペットは葺き替えられている形跡はありませんでしたが、錆びも無く良好な状態です。



年月日	2024. 9. 5
調査部位	雨どい
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	赤枠の個所の雨どい(縦とい)が破損している状態でした。交換するお見積内容になっております。



年月日	2024. 9. 5
調査部位	外壁コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	外壁目地コーキングの剥離や断裂が見られました。窓回りのコーキングは全て打ち替え、外壁目地コーキングは部分的に交換するお見積内容になっております。



年月日	2024. 9. 5
調査部位	外壁コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2024. 9. 5
調査部位	玄関ドア
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	機械工具を使用して錆を落とし、錆びている箇所は錆止め塗料を2度塗りし、上塗り塗料を塗る内容でお見積書を作成しております。



年月日	2024. 9. 5
調査部位	消火器ボックス
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2024. 9. 5
調査部位	外灯
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	破損している箇所がありました。交換をお勧めいたします。 (今回のお見積りに含まれておりません)



年月日	2024. 9. 5
-----	------------

調査部位	シャッター
------	-------

調査内容	腐食、欠損状況確認
------	-----------

備考	機械工具を使用して錆を落とし、錆びている箇所は錆止め塗料を2度塗りし、上塗り塗料を塗る内容でお見積書を作成しております。
----	--