



年月日	2024.9.24
調査部位	ハッピークリスタル
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024.9.24
調査部位	ハッピークリスタル
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024.9.24
調査部位	ハッピークリスタル
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024.9.24
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	赤枠の中の雪止めが2個欠落している状態でした。



年月日	2024.9.24
調査部位	屋根(西面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	雪止めが錆びている状態でした。 雪止めを止めているネジが脱着の際に切れて使えなくなる恐れがありますので、新品の雪止め(60個)に交換するお見積りになっております。



年月日	2024.9.24
調査部位	屋根(西面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	雪止め裏側錆状況



年月日	2024.9.24
調査部位	屋根(西面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	板金の折り込み溝の中に苔が生えている状態でした。高圧水洗浄で綺麗に除去したのち塗装工程に移るお見積り内容になっております。



年月日	2024.9.24
調査部位	屋根(東面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆びも無く良好な状態で経年経過しております。



年月日	2024.9.24
調査部位	屋根(東面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2024.9.24
調査部位	破風
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	破風の見返し部分が錆びてきている状態でした。白錆が赤錆に代わる前の塗装をお勧めいたします。



年月日	2024.9.24
調査部位	外壁(西面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	コーキングがひび割れてきている状態でした。コーキングが切れている箇所を部分的に打ち替えるお見積りとなっております。



年月日	2024.9.24
調査部位	外壁(東面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	クラック箇所は補修後塗装工程に移るお見積り内容となっております。



年月日	2024.9.24
調査部位	欠損部
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	欠損箇所は、ALC補修パテで補修するお見積りとなっております。



年月日	2024.9.24
調査部位	欠損部
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2024.9.24
調査部位	欠損部
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	塗膜が剥がれてしまっている箇所も補修後に塗装工程に移るお見積り内容となっております。



年月日	2024.9.24
調査部位	補修箇所
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	模様材が付いていない状態 ですので模様材を吹付し、 補修後に塗装工程に移るお 見積内容になっております。



年月日	2024.9.24
調査部位	室外機カバー
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	室外機カバーが錆びて来て おりますので、サービスにて 塗装するお見積内容になっ ております。



年月日	2024.9.24
調査部位	室外機カバー
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2024.9.24
調査部位	基礎
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	基礎の汚れが目立っており ましたので、塗装するお見積 りになっております。不要の 場合は、基礎の塗装金額を 引いた金額になります。



年月日	2024.9.24
調査部位	物置
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	物置の塗膜が色あせてきて おり、錆びてきている状態 でした。



年月日	2024.9.24
調査部位	ホームタンク
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆の発生状況。



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	<p>屋根のケレン作業風景です。</p> <p>当社では、機械工具を使用して軟弱な塗膜や錆びを確実に除去します。 この工程を踏まえて、より強い下地が作り出せます。</p>



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	<p>弊社では、板金面の折り込み溝の中もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。</p> <p>この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工するよう職人に指導しております。</p>