



年月日	2024. 7. 10
調査部位	戸建住宅
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	屋根、外壁共にかなり劣化が進んでおりました。




年月日	2024. 7. 10
調査部位	戸建住宅
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 7. 10
調査部位	戸建住宅
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 7. 10
調査部位	北側2階屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	かなり錆びている状態です。



年月日	2024. 7. 10
調査部位	北側2階屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況



年月日	2024. 7. 10
調査部位	北側2階屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況



年月日	2024. 7. 10
調査部位	南側2階屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況



年月日	2024. 7. 10
調査部位	南側2階屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆は見られませんでした。




年月日	2024. 7. 10
調査部位	南側小屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	かなり錆びている状態です。錆びている箇所は、錆止め塗装を2回塗りし、上塗り塗料を2回塗り＝合計4回塗りしないと10年持ちません。



年月日	2024. 7. 10
調査部位	北側小屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況



年月日	2024. 7. 10
調査部位	破風
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	破風もかなり錆びてきている状態でした。



年月日	2024. 7. 10
調査部位	外壁コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	経年劣化が進み、コーキング材が固くなりひび割れている状態でした。コーキングは母屋を守る為に重要な部分です。全て交換することをお勧めいたします。 全て交換するお見積内容になっております。



年月日	2024. 7. 10
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	腐食し、外壁が無くなっている箇所がありました。 外壁を1部交換するお見積り内容になっております。



年月日	2024. 7. 10
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	窓下の外壁も腐食が進行しておりますので交換するお見積り内容になっております。



年月日	2024. 7. 10
調査部位	基礎
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	基礎も塗装するお見積りになっております。



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	屋根のケレン作業風景です。 当社では、機械工具を使用して軟弱な塗膜や錆びを確実に除去します。 この工程を踏まえて、より強い下地が作り出せます。



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	弊社では、板金面の折り込み溝の中もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工するよう職人に指導しております。