



年月日	2022. 3. 25
調査部位	南西面
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2022. 3. 25
調査部位	北西面
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2022. 3. 25
調査部位	東面
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2022. 3. 25
調査部位	2F、南側屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全体的には目立った錆は見られませんでした。



年月日	2022. 3. 25
調査部位	2F、南側屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	淀付近の板金が少し錆びて来ておりました。



年月日	2022. 3. 25
調査部位	1F、西側小屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆など見当たらず、良好な状態で経年経過しておりました。



年月日	2022. 3. 25
調査部位	2F、北側屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	板金の張り替えてある力所付近が錆びている状態でした。



年月日	2022. 3. 25
調査部位	2F、北側屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	①錆止め1課塗り＋上塗り2回塗り＝合計3回塗り ②錆止め1回塗り＋上塗り1回塗り＝合計2回塗り 2パターンのお見積書を作成させていただきました。



年月日	2022. 3. 25
調査部位	1F、東側小屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	目立った錆びも見当たらず、良好な状態で経年経過しておりました。



年月日	2022. 3. 25
調査部位	破風
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	破風の見返し部分がかなり錆びておりました。 画像のデコボコした塗膜の下は全て錆びております。 この部分は、錆止め塗料を2度塗りするお見積内容になっております。(両見積書も2度塗り)



年月日	2022. 3. 25
調査部位	破風
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	破風の表面は、目立つ錆はありませんでした。



年月日	2022. 3. 25
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	窓下の外壁が膨らんでいる状態でした。補修してから塗装するお見積内容になっております。



年月日	2022. 3. 25
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	赤く囲んだ外壁部分が膨らんでいる状態でした。補修してから塗装するお見積内容になっております。



年月日	2022. 3. 25
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	①外壁の全ての模様材を削り、模様材を吹き戻すパターン ②赤丸の囲んだ部分(補修箇所)だけ模様材を付けるパターン 2通りのお見積書を作成しております。



年月日	2022. 3. 25
調査部位	基礎
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	基礎の塗膜も剥がれて来ておりました。 基礎も塗装するお見積もり内容になっております。



年月日	2022. 3. 25
調査部位	ホームタンク
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	ホームタンクはサービスにて塗装させていただきお見積もり内容になっております。



年月日	—
調査部位	—
調査内容	サンプル
備考	住宅のケレン作業風景です。 当社では、写真のように機械工具を使用して軟弱な塗膜や錆びを落としていきます。この工程を踏まえて、強い下地が作り出せます。



年月日	—
調査部位	—
調査内容	サンプル
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り込み溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。