




年月日	2022. 6. 4
調査部位	戸建て住宅
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2022. 6. 4
調査部位	戸建て住宅
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2022. 6. 4
調査部位	戸建て住宅
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	屋根の板金溝の中が錆びて来ております。



年月日	2022. 6. 4
調査部位	戸建て住宅
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	屋根の板金溝の中が錆びて来ております。



年月日	2022. 6. 4
調査部位	戸建て住宅
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2022. 6. 4
調査部位	2F屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2022. 6. 4
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	外壁が割れている状態でした。 コーキングにて補修するお見積 内容になっております。



年月日	2022. 6. 4
調査部位	基礎
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	基礎の鉄筋が錆びて爆裂 (欠損)している状態でした。 樹脂モルタルで補修するお 見積内容になっております。



年月日	2022. 6. 4
調査部位	階段
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2022. 6. 4
調査部位	軒天
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	ケレン後、塗装いたします。 漏水により軒天の塗膜が剥がれている可能性がありますので、仮設足場が掛かりましたら診断し、漏水個所と思われる所についてはコーキングを充填いたします。



年月日	
調査部位	—
調査内容	サンプル
備考	屋根のケレン作業風景です。 当社では、機械工具を使用して軟弱な塗膜や錆びを確実に除去します。 この工程を踏まえて、より強い下地が作り出せます。



年月日	
調査部位	—
調査内容	サンプル
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り込み溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。