



| | |
|------|-------------|
| 年月日 | 2024. 8. 22 |
| 調査部位 | 全体 |
| 調査内容 | 腐食、欠損状況確認 |
| 備考 | 北側屋根全景 |



| | |
|------|------------|
| 年月日 | 2024. 4. 6 |
| 調査部位 | 2F屋根(北面) |
| 調査内容 | 腐食、欠損状況確認 |
| 備考 | 錆発生状況 |



| | |
|------|------------|
| 年月日 | 2024. 4. 6 |
| 調査部位 | 1F屋根(北面) |
| 調査内容 | 腐食、欠損状況確認 |
| 備考 | 錆発生状況 |



| | |
|------|------------|
| 年月日 | 2024. 4. 6 |
| 調査部位 | 全体 |
| 調査内容 | 腐食、欠損状況確認 |
| 備考 | 南側屋根全景 |



| | |
|------|--|
| 年月日 | 2024. 4. 6 |
| 調査部位 | 2F屋根(南面) |
| 調査内容 | 腐食、欠損状況確認 |
| 備考 | シルバーの雪止めは再利用できると思いますが、屋根と同色の雪止めは錆の進行が酷いため交換するお見積りとなっております。 |



| | |
|------|------------|
| 年月日 | 2024. 4. 6 |
| 調査部位 | 1F屋根(南面) |
| 調査内容 | 腐食、欠損状況確認 |
| 備考 | 錆発生状況 |



| | |
|------|------------|
| 年月日 | 2024. 4. 6 |
| 調査部位 | 1F屋根(南面) |
| 調査内容 | 腐食、欠損状況確認 |
| 備考 | 錆発生状況 |




| | |
|------|---|
| 年月日 | 2024. 4. 6 |
| 調査部位 | 1F屋根(南面) |
| 調査内容 | 腐食、欠損状況確認 |
| 備考 | 塗装塗膜が剥がれている箇所がありました。 機械工具にて劣化塗膜を除去したのち、塗装工程に移るお見積内容になっております。 |



| | |
|------|------------|
| 年月日 | 2024. 4. 6 |
| 調査部位 | 1F屋根(南面) |
| 調査内容 | 腐食、欠損状況確認 |
| 備考 | 錆発生状況 |



| | |
|------|--|
| 年月日 | |
| 調査部位 | |
| 調査内容 | サンプル |
| 備考 | <p>屋根のケレン作業風景です。</p> <p>当社では、機械工具を使用して軟弱な塗膜や錆びを確実に除去します。この工程を踏まえて、より強い下地が作り出せます。</p> |



| | |
|------|---|
| 年月日 | |
| 調査部位 | |
| 調査内容 | サンプル |
| 備考 | <p>弊社では、板金面の折り込み溝の中もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。</p> <p>この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工するよう職人に指導しております。</p> |