



年月日	2021. 6. 2
調査部位	西面
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2021. 6. 2
調査部位	北西面
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2021. 6. 2
調査部位	南東面
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全体的に目立った外壁の腐食もなく、良好な状態で経年経過しておりました。 一般的な塗り替えで大丈夫です。



年月日	2021. 6. 2
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2021. 6. 2
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	赤く囲んだ場所は屋根の中でも錆やすい部分になりますが、錆も無く良好な状態でした。



年月日	2021. 6. 2
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全体的に錆も無く、良好な状態で経年経過しておりました。



年月日	2021. 6. 2
調査部位	小屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	小屋根にも錆は見当たりませんでした。




年月日	2021. 6. 2
調査部位	小屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	



年月日	2021. 6. 2
調査部位	破風
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	破風にも錆は見られませんが、若干色あせてきております。




年月日	2021. 6. 2
調査部位	コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	ひび割れ、破断など見られず良好な状態で経年経過しております。



年月日	2021. 6. 2
調査部位	コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	コーキングは母屋を守る大事な部分です。補修や増し打ち工法では無く、打ち替え工法をお勧めいたします。メーカー発表では、コーキングの対応年数は、10年前後となっております。打ち替え工法でお見積りしております。



年月日	2021. 6. 2
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	藻や水垢の汚れがひどい状態でした。防藻型の塗料を選定させていただきました。



年月日	2021. 6. 2
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	



年月日	2021. 6. 2
調査部位	木部
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	木部は一度取り外して、塗装が終わりましたら再度取り付けのお見積り内容になっております。



年月日	2021. 6. 2
調査部位	木部
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	



年月日	2021. 6. 2
調査部位	基礎
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	基礎も藻が生えて来ている状態でした。 塗装見積もりに基礎の項目も入れてあります。 不要の場合は基礎の塗装代金を引いた金額になります。

余 白

年月日	
調査部位	
調査内容	
備考	

余 白

年月日	
調査部位	
調査内容	
備考	