



年月日	2022. 5. 22
調査部位	戸建て住宅
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2022. 5. 22
調査部位	戸建て住宅
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2022. 5. 22
調査部位	戸建て住宅
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	痛みの激しい箇所も見当たらず、良好な状態で経年経過しております。 外壁が割れていた箇所については、外部用パテにて修繕いたします。



年月日	2022. 5. 22
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	北面屋根全景



年月日	2022. 5. 22
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	雪止め取付力所と雪止めが錆びて来ておりました。



年月日	2022. 5. 22
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	雪止めと屋根と接触している部分が雪止めを取り外さないと塗装できないため、雪止めを一度取り外し、雪止め単体で塗装をして屋根の塗装が終わりましたら再度取付けいたします。



年月日	2022. 5. 22
調査部位	南面屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2022. 5. 22
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆も無く良好な状態で経年経過しております。



年月日	2022. 5. 22
調査部位	玄関上 小屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	黄砂が若干溜まっておりました。 高圧水洗浄で綺麗に黄砂を除去したのち塗装工程に移るお見積内容になっております。



年月日	2022. 5. 22
調査部位	コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	コーキング材が固くなりひび割れて来ている状況でした。コーキングは母屋を守るために大事な箇所になります。補修や上打ちではなく、脱着交換をお勧めいたします。お見積もりは全脱着交換の金額になっております。



年月日	
調査部位	—
調査内容	サンプル
備考	屋根のケレン作業風景です。 当社では、機械工具を使用して軟弱な塗膜や錆びを確実に除去します。この工程を踏まえて、より強い下地が作り出せます。



年月日	
調査部位	—
調査内容	サンプル
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り込み溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。