






年月日	2024. 4. 6
調査部位	全体
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 4. 6
調査部位	屋根(南面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 4. 6
調査部位	屋根(南面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	塗膜の色あせも少なく、雪止め付近以外錆も見られませんでした。



年月日	2024. 4. 6
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	雪止め取り付けカ所に錆が見られました。



年月日	2024. 4. 6
調査部位	天窓
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	現状



年月日	2024. 4. 6
調査部位	屋根(南面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	少し錆が見られました。



年月日	2024. 4. 6
調査部位	屋根(南面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	少し錆が見られました。



年月日	2024. 4. 6
調査部位	屋根(南面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	雪止めが外れかかっておりました。



年月日	2024. 4. 6
調査部位	屋根(北面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	屋根のケレン作業風景です。 当社では、機械工具を使用して軟弱な塗膜や錆びを確実に除去します。 この工程を踏まえて、より強い下地が作り出せます。



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	弊社では、板金面の折り込み溝の中もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工するよう職人に指導しております。