



年月日	2024. 3. 12
調査部位	全体
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景 (北東面)



年月日	2024. 3. 12
調査部位	全体
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景 (北西面)



年月日	2024. 3. 12
調査部位	全体
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景 (南西面)



年月日	2024. 3. 12
調査部位	屋根(北面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 3. 12
調査部位	屋根(北面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆びも無く良好な状態でしたが、塗装塗膜が薄くなってきている状態でした。 塗膜が薄くなってきておりますので、錆が発生する前に塗装することをお勧めいたします。



年月日	2024. 3. 12
調査部位	屋根(北面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2024. 3. 12
調査部位	屋根(南面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景




年月日	2024. 3. 12
調査部位	屋根(北面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	北面同様、塗装塗膜が薄くなってきている状態でした。 前回の塗装時の屋根の塗り替え数は2回塗りだと思います。 2回塗り、3回塗りのお見積書を作成してあります。



年月日	2024. 3. 12
調査部位	小屋根(玄関上)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	軒天の腐食から考えると、雨漏りがしている可能性が高いので、雨漏り修繕作業の項目もお見積りに含まれております。



年月日	2024. 3. 12
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	窓回りのコーキングが劣化しており、亀裂が入っている状態でした。雨漏りの原因に繋がりますので、コーキングの交換をお勧めいたします。



年月日	2024. 3. 12
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	外壁目地コーキングも経年劣化により、ゴムがやせてひび割れてきている状態でした。外壁目地のコーキングも全て交換することをお勧めいたします。



年月日	2024. 3. 12
調査部位	軒天
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	玄関上の軒天が腐食している状態でした。交換する内容でお見積書を作成しております。



年月日	2024. 3. 12
調査部位	軒天
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2024. 3. 12
調査部位	基礎
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	基礎も塗装されておりましたのでお見積項目に入れておきます。



年月日	2024. 3. 12
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	外壁が傷んで来ておりますので、厚膜型の下塗り材を使用して外壁を保護する仕様の塗装工程を組み、お見積りを作成しております。



年月日	2024. 3. 12
調査部位	物置
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	物置の塗装もお見積りさせていただきました。不要の場合は、物置の塗装金額を引いてお考え下さい。



年月日	2024. 3. 12
調査部位	ホームタンク
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	サービスにて塗装する内容のお見積書となっております。



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	弊社では、 <b>板金面の折り込み溝の中もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。</b> この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工するよう職人に指導しております。