



年月日	2024.8.10
調査部位	レインボーハウスマリーナ
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024.8.10
調査部位	レインボーハウスマリーナ
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	東、南、西側外壁は、塗膜の剥がれが凄く、クリア塗装は施工できない状態でした。一般的な塗りつぶし(単色)塗装になってしまいます。北側(正面)外壁は、多少の補修を施し、クリア塗装が可能な状態でした。



年月日	2024.8.10
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024.8.10
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆びもなく、良好な状態で経年経過しておりました。 しかし、塗膜の色あせは始まってきておりますので塗装をお勧めいたします。



年月日	2024.8.10
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	赤く囲んだ部分が屋根の中で一番錆びやすい箇所ですが、錆など見当たりませんでした。



年月日	2024.8.10
調査部位	玄関上小屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	藻が生えている状態でした。 高圧水洗浄で綺麗に除去したのち塗装工程に移るお見積り内容になっております。



年月日	2024.8.10
調査部位	コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	コーキングが経年劣化に伴い、固くなり断裂している状態でした。コーキングは雨漏りにつながりますので交換した方がよいと考えます。



年月日	2024.8.10
調査部位	コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	コーキングの施工内容として脱着交換工法のお見積りとなっております。コーキングの詳しい説明は、弊社ホームページをご覧ください。



年月日	2024.8.10
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	外壁塗膜劣化状況



年月日	2024.8.10
調査部位	外壁塗膜劣化状況
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	外壁塗膜劣化状況



年月日	2024.8.10
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	正面の外壁はクリアー塗装が可能となっております。



年月日	2024.8.10
調査部位	消火器ボックス
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	底が錆びて来ており、消火器が抜け落ちる恐れがある状態になっておりました。交換が必要と思います。



年月日	2024.8.10
調査部位	ガスタンク
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況




年月日	2024.8.10
調査部位	ガスタンク
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況



年月日	2024.8.10
調査部位	ホームタンク
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	屋根のケレン作業風景です。 当社では、機械工具を使用して軟弱な塗膜や錆びを確実に除去します。 この工程を踏まえて、より強い下地が作り出せます。



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	弊社では、板金面の折り込み溝の中もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工するよう職人に指導しております。