



年月日	2024. 4. 19
調査部位	全体
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 4. 19
調査部位	全体
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景




年月日	2024. 4. 19
調査部位	全体
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	外壁に目立った腐食などなく、一般的な塗装で問題ありません。



年月日	2024. 4. 19
調査部位	屋根(西側)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 4. 19
調査部位	屋根(西側)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	雪止め取り付け力所に錆が見られました。



年月日	2024. 4. 19
調査部位	屋根(西側)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	板金の折れ曲がっている箇所の塗膜が薄くなり、地肌が出てきている状態でした。



年月日	2024. 4. 19
調査部位	屋根(東面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 4. 19
調査部位	屋根(東面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	雪止め取り付け力所に錆が見られました。



年月日	2024. 4. 19
調査部位	屋根(東面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	西面の屋根と同様に板金の折れ曲がっている箇所の塗膜が薄くなり、地肌が出てきている状態でした。



年月日	2024. 4. 19
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	エアコンダクトカバーは、一度取り外して塗装し、塗装後復旧いたします。



年月日	2024. 4. 19
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	雨どい水切りも一度取り外し、塗装完了後、再度取り付けいたします。



年月日	2024. 4. 19
調査部位	木製階段
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	踏板が腐っている状態でした。サービスにて踏板の交換、木部の塗装をするお見積内容となっております。



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	<p>屋根のケレン作業風景です。</p> <p>当社では、機械工具を使用して軟弱な塗膜や錆びを確実に除去します。 この工程を踏まえて、より強い下地が作り出せます。</p>



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	<p>弊社では、<b>板金面の折り込み溝の中もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。</b></p> <p>この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工するよう職人に指導しております。</p>