




年月日	2025.5.14
調査部位	南西面
調査内容	腐食、錆発生状況確認
備考	全景



年月日	2025.5.14
調査部位	南東面
調査内容	腐食、錆発生状況確認
備考	錆の発生など無く、良好な状態で経年経過しております



年月日	2025.5.14
調査部位	屋根(南面)
調査内容	腐食、錆発生状況確認
備考	



年月日	2025.5.14
調査部位	屋根(北面)
調査内容	腐食、錆発生状況確認
備考	



年月日	2025.5.14
調査部位	屋根(北面)
調査内容	腐食、錆発生状況確認
備考	エフロレッセンスが出てきている状態です。 屋根材の内部に含まれる水酸化カルシウムが、雨水などで表面に浮き出て、空気中の二酸化炭素と反応し、炭酸カルシウムとして結晶化するためです



年月日	2025.5.14
調査部位	屋根(北面)
調査内容	腐食、錆発生状況確認
備考	エフロレッセンスは、見た目を損ねるだけでなく、屋根の劣化を促進する可能性があります。 高圧水洗浄で綺麗に除去するお見積内容になっております。



年月日	2025.5.14
調査部位	屋根(東面)
調査内容	腐食、錆発生状況確認
備考	



年月日	2025.5.14
調査部位	天窓(北面)
調査内容	腐食、錆発生状況確認
備考	塗装するお見積りになっております




年月日	2025.5.14
調査部位	天窓(南面)
調査内容	腐食、錆発生状況確認
備考	同上



年月日	2025.5.14
調査部位	外壁コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	古いコーキングを撤去したのち、新しいコーキング材を充填するお見積内容になっております



年月日	2025.5.14
調査部位	窓回りコーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2025.5.14
調査部位	飾り壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	アルミサイディングと違う下塗り材を使用します。上塗り材は同じものを使用する仕様になっております。



年月日	2025.5.14
調査部位	玄関ドア
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	オスモカラーウッドステイン プロテクターで塗装するお見 積りになっております




年月日	2025.5.14
調査部位	室外機配管カバー
調査内容	
備考	室外機の配管カバー裏の外 壁も塗装するため、カバーを 塗装前に取り外し、塗装完 了後、再度取り付けいたしま す。



年月日	2025.5.14
調査部位	物置
調査内容	腐食、錆発生状況確認
備考	母屋と同仕様の内容で塗装 するお見積りになっておりま す。



年月日	2025.5.14
調査部位	ホームタンク
調査内容	腐食、錆発生状況確認
備考	サービスにて塗装するお見 積りになっております。



年月日	2025.5.14
調査部位	ホームタンク
調査内容	腐食、欠損生状況確認
備考	ウッドデッキの塗装は含まれ ておりません