

年月日	2025.5.22
調査部位	屋根、北側
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景




年月日	2025.5.22
調査部位	屋根、北側
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	目地の中が錆びている状態 です



年月日	2025.5.22
調査部位	屋根、北側
調査内容	腐食、欠損状況確認
	屋根の葺き替えも視野に入 れても良いかと思います。
備考	正式なお見積りも作成する ことも可能ですが、概算で、 仮設足場を入れて240万以 内だと思います。



年月日	2025.5.22
調査部位	屋根、北側
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	塗装は、2プランお見積りさ せていただいております



年月日	2025.5.22
調査部位	屋根、北側
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	塗装してもすぐ錆びる恐れ はあります 今回のお見積りは錆に強い 塗装プランですが、 プラン①で2年~3年ほど プラン②で2年~5年ほどで 錆が発生してしまう恐れがあ ります




年月日	2025.5.22
調査部位	屋根、北側
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	プラン① 錆箇所、4回塗り 錆びていない箇所、2回塗り プラン② 錆箇所、5回塗り 錆びていない箇所、3回塗り の仕様となっております



年月日	2025.5.22
調査部位	屋根、南側
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況



年月日	2025.5.22
調査部位	屋根、南側
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況



年月日	2025.5.22
調査部位	屋根、南側
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況