



年月日	2024. 5. 10
調査部位	全景(北西面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	




年月日	2024. 5. 10
調査部位	全景(南東面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	




年月日	2024. 5. 10
調査部位	全景(北東面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	仮設足場 東、西、南面は、車が多いため飛散防止ネットでは、塗料が飛散する恐れが高いため防災シート養生です 北面は飛散防止ネット養生です



年月日	2024. 5. 10
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景




年月日	2024. 5. 10
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	



年月日	2024. 5. 10
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆が無数に発生している状態でした。



年月日	2024. 5. 10
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	



年月日	2024. 5. 10
調査部位	屋根(庇上)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆びも無く良好な状態で経年経過しております。



年月日	2024. 4. 25
調査部位	ひさし下
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	ひさし下の鉄骨支柱も塗装を見積りに含まれております。