



年月日	2024. 9. 14
調査部位	全体
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 9. 14
調査部位	全体
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景




年月日	2024. 9. 14
調査部位	屋根(西側)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	バルコニーの床(スノコ)を取り外して下屋根も塗装する内容のお見積りになっております。



年月日	2024. 9. 14
調査部位	屋根(西側)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	天窓周りに小さな錆の発生が見られました。




年月日	2024. 9. 14
調査部位	屋根(西側)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況



年月日	2024. 9. 14
調査部位	屋根(西側)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	雪止め6個、交換のお見積りになっております。




年月日	2024. 9. 14
調査部位	屋根(東面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 9. 14
調査部位	屋根(東面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆も見られず良好な状態で経年経過しております。



年月日	2024. 9. 14
調査部位	破風
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	破風に錆の発生も見られず良好な状態でした。



年月日	2024. 9. 14
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	エアコンダクトカバーは、一度取り外して塗装し、塗装後復旧いたします。



年月日	2024. 9. 14
調査部位	外壁コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	コーキングは全て撤去し、新しいコーキング材に交換するお見積りになっております。



年月日	2024. 9. 14
調査部位	基礎
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	基礎に生えている藻は、高圧水洗浄で綺麗に除去したのち塗装するお見積りになっております。



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	<p>屋根のケレン作業風景です。</p> <p>当社では、機械工具を使用して軟弱な塗膜や錆びを確実に除去します。 この工程を踏まえて、より強い下地が作り出せます。</p>



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	<p>弊社では、<b>板金面の折り込み溝の中もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。</b></p> <p>この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工するよう職人に指導しております。</p>