



年月日	2024. 5. 3
調査部位	
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	外壁換気フードが経年劣化により割れている箇所がありました。工事の際、割れていない換気フードも全て交換した方がよいと思います。 換気フード18個×1000円＝18.000円(取付け費用込)




年月日	2024. 5. 3
調査部位	
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	外壁サイディングが対応年数を超えております。貼り替えをご検討されても良い年数になっております。



年月日	2024. 5. 3
調査部位	
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	今回のお見積りでは、サイディングの耐久を増すために、厚膜型の下塗り材を選定させていただきました。パーフェクトサーフは塗膜を厚く確保し、サイディングの劣化を防ぐ下塗り材になります。



年月日	2024. 5. 3
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	塗膜が薄くなり下地が見えてきている状態でした。




年月日	2024. 5. 3
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	雪止め付近が錆びて来ておりました。



年月日	2024. 5. 3
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	建物裏面の唐草が錆びてきている状態でした。



年月日	2024. 5. 3
調査部位	軒天
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	雪止め付近からすが漏れが起きている状態でした。




年月日	2024. 5. 3
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	雪止めにより雪がせき止められ、雪が溶けていくがせき止められた雪で水が流れず水がたまり、板金のつなぎ目より漏水しております。 対処法としては、板金のつなぎ目にコーキングを充填いたします。




年月日	2024. 5. 3
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	赤線の個所にコーキングを充填するお見積り内容になっております。




年月日	2024. 5. 3
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	階段側の外壁が腐食しておりました。 3枚交換するお見積りとなっております。




年月日	2024. 5. 3
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	裏側外壁




年月日	2024. 5. 3
調査部位	シャッター
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	ホームタンク裏の外壁が凍害により傷んでいる状態でした。 2枚交換するお見積り内容となっております。



年月日	2024. 5. 3
調査部位	階段
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆び始めてきておりますが、補強までいらない状態でした。塗装のみで問題ないと思います。



年月日	2024. 5. 3
調査部位	階段
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2024. 5. 3
調査部位	コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	経年劣化によりコーキングが固くなり切れてしまっている状態でした。交換をお勧めいたします。お見積りでは全て交換する内容になっております。



年月日	2024. 5. 3
調査部位	コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2024. 5. 3
調査部位	基礎
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	基礎も塗装されておりましたのでお見積りさせていただきます。



年月日	2024. 5. 3
調査部位	玄関ドア
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	赤錆箇所が少し錆びてきている状態でした。 玄関ドアも塗装お見積りさせていただきます。 不要の場合は、ドア塗装金額を引いてお考え下さい。



年月日	2024. 5. 3
調査部位	物置
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	現状



年月日	2024. 5. 3
調査部位	物置
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	



年月日	2024. 5. 3
調査部位	物置
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	屋根がかなり錆びている状態でしたが、穴が開いているような箇所は見られませんでした。