




年月日	2024.10.28
調査部位	屋根、外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024.10.28
調査部位	屋根、外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景




年月日	2024.10.28
調査部位	西側屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆びも無く良好な状態で経年経過しております



年月日	2024.10.28
調査部位	西側屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	塗膜の色あせが始まってきておりますが、錆の発生も無く良好な状態です。



年月日	2024.10.28
調査部位	東側屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2024.10.28
調査部位	東側屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	ストッパーフに黄砂が溜まっておりました。高圧水洗浄で綺麗に除去したのち、塗装工程に移るお見積内容になっております。



年月日	2024.10.28
調査部位	玄関上小屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	苔が生えている状態でした。こちら高圧水洗浄で綺麗に除去したのち塗装工程に移るお見積内容になっております。



年月日	2024.10.28
調査部位	南側小屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆の発生も無く良好な状態で経年経過しております



年月日	2024.10.28
調査部位	バルコニー下破風
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	バルコニー下の破風が錆びてきそうな状態でした。



年月日	2024.10.28
調査部位	エアコン配管カバー
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	エアコンの配管カバーは一度取り外し、塗装後復旧いたします。



年月日	2024.10.28
調査部位	雨どい
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	雨どいも一度取り外し、塗装後復旧いたします。



年月日	2024.10.28
調査部位	外壁コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	経年劣化により、コーキング材が固くなり、ひび割れてきている状態でした。軒天取り合い以外、全て交換するお見積りになっております。



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	<p>屋根のケレン作業風景です。</p> <p>当社では、機械工具を使用して軟弱な塗膜や錆びを確実に除去します。 この工程を踏まえて、より強い下地が作り出せます。</p>



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	<p>弊社では、板金面の折り込み溝の中もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。</p> <p>この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工するよう職人に指導しております。</p>