



年月日	2023. 3. 30
調査部位	全体
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2023. 3. 30
調査部位	屋根(南側)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	



年月日	2023. 3. 30
調査部位	屋根(東側)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	



年月日	2023. 3. 30
調査部位	屋根(北側)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	




年月日	2023. 3. 30
調査部位	屋根(西側)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	



年月日	2023. 3. 30
調査部位	屋根(南側)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	



年月日	2023. 3. 30
調査部位	屋根(南側)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	



年月日	2023. 3. 30
調査部位	屋根(西側)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	



年月日	2023. 3. 30
調査部位	破風
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	破風の返し(赤く囲んだ部分)の黒く斑点状の物も錆になります。



年月日	2023. 3. 30
調査部位	基礎
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	クラック補修後の塗装するお見積内容になっております。



年月日	2023. 3. 30
調査部位	物置
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	サービスにて塗装させていただく、お見積内容になっております。



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	板金面の折り込み溝の中もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。