



年月日	2024.10.5
調査部位	屋根、外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024.10.5
調査部位	屋根、外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024.10.5
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	装飾コーナーは塗装前に一度取り外し、塗装後再度取り付けいたします。



年月日	2024.10.5
調査部位	屋根(南面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	かなり錆びの進行が酷い状態でした。



年月日	2024.10.5
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆箇所を防錆処理を施したのち、錆箇所に錆止めを塗布したのち全面にもう一度錆止め塗料を塗ります。その後、上塗り塗料を2回塗りするお見積り内容になっております。




年月日	2024.10.5
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	プラン①のお見積りは、錆箇所:4回塗り、錆びていない箇所:2回塗りです。 プラン②、③では、錆箇所:5回塗り、錆びていない箇所:3回塗りです。



年月日	2024.10.5
調査部位	屋根(北面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024.10.5
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆進行状況 塗膜剥離状況



年月日	2024.10.5
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	機械工具(サンプル画像あり)にて屋根全体をケレンし、密着していない塗膜を除去致します。




年月日	2024.10.5
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	塗膜剥離状況



年月日	2024.10.5
調査部位	小屋根(玄関上)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	塗膜剥離状況



年月日	2024.10.5
調査部位	破風
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	破風の表面も錆びてきている状態でした。 プラン①＝錆止め塗装1回塗り、合計3回塗り プラン②、③＝錆止め塗装を2回塗り、合計4回塗り



年月日	2024.10.5
調査部位	破風
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	破風の見返しもかなり錆びて来ている状況でした。 プラン①＝錆止め塗装1回塗り プラン②、③＝錆止め塗装を2回塗り




年月日	2024.10.5
調査部位	エアコン室外機
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	エアコン室外機ダクトカバー(赤く囲んだ部分)は塗装前に一度取り外し、塗装後再度取り付けいたします。



年月日	2024.10.5
調査部位	コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	コーキング交換部位 プラン①、③では、窓まわりのコーキングが切れている箇所のみ補修します。 プラン②では、窓回りのコーキング全て交換するお見積りとなっております。



年月日	2024.10.5
調査部位	換気フード
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	換気フードを交換し、換気フード周りにコーキングを打設する見積りとなっております。



年月日	2024.10.5
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	藻が生えている状態でした。高圧水洗浄で綺麗に除去したのち塗装工程に移るお見積り内容となっております。



年月日	2024.10.5
調査部位	基礎
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	クラックを補修したのち塗装工程に移るお見積り内容となっております。



年月日	2024.10.5
調査部位	ホームタンク
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	サービスにて塗装するお見積り内容になっております。



年月日	2024.10.5
調査部位	ホームタンク
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況

余白

年月日	
調査部位	
調査内容	
備考	



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	<p>屋根のケレン作業風景です。</p> <p>当社では、機械工具を使用して軟弱な塗膜や錆びを確実に除去します。 この工程を踏まえて、より強い下地が作り出せます。</p>



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	<p>弊社では、板金面の折り込み溝の中もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。</p> <p>この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工するよう職人に指導しております。</p>